

NOTE TECHNIQUE LEGENDS CARS CUP

L'analyse technique effectuée sur les moteurs neufs vendu par APR, fournis par US LEGEND CAR a révélé la modification suivante faite par le fournisseur sans communiqué de note technique à ce sujet : le tendeur de chaîne de distribution est monté "rigide" avec une vis appuyant directement sur le patin tendeur.

Après analyse, les conclusions de notre motoriste Motoperformances sont que le fait de bloquer le patin de tendeur comme fait sur ces nouveaux moteurs n'est pas une cause avérée de casse moteur mais entraine un bruit dans la distribution.

Dans ce contexte, et sans gain de performance, nous autorisons le changement pour un tendeur origine Yamaha fournis par APR ou Motoperformances. La procédure de changement qui devra être respectée est la suivante :

Sur meeting :

- Notification de volonté de changement à M.Frayssinhes et/ou M.Millet
- Déplombage par M.Frayssinhes et/ou M.Millet
- Changement du tendeur de chaîne sous contrôle de M.Frayssinhes et/ou M.Millet durant l'intégralité de la procédure
- Replombage par M.Frayssinhes et/ou M.Millet

Hors meeting :

- Envoie du moteur à Motoperformances pour changement

La référence du tendeur autorisé est : B7N122100100